

## 附件十 液化石油氣製造設施之應檢查事項

### 一、第一種製造設施之應檢查項目

境界線、警戒標示。

水噴霧裝置等。

防蝕措施。

處理煙火之設備。

設備間距離。

防液堤。

壓力表。

安全裝置。

安全閥之釋放管。

負壓防止措施。

液面計。

緊急遮斷裝置。

電氣設備。

防止溫升措施。

氣體洩洩檢知警報設備。

靜電除卻措施。

通報設備。

耐震構造。

警告標示。

## 二、第二種製造設施之應檢查項目

境界線、警戒標示。

水噴霧裝置等。

處理煙火之設備。

壓力表。

安全裝置。

安全閥之釋放管。

電氣設備。

氣體洩洩檢知警報設備。

靜電除卻措施。

緊急電源。

通報設備。