

附表七

圓鋸片直徑（單位：毫米）	值（單位：毫米）
810 以下	40
超過 810，965 以下	50
超過 965，1120 以下	60
超過 1120	70